



Forum: Electricité

Topic: CHANGEMENT BOITIER CONTROLE HABITACLE ???

Subject: CHANGEMENT BOITIER CONTROLE HABITACLE ???

Publié par: CAILLETTE5

Contribution le : 10/01/2017 09:36:32

Bonjour,

il s'agit d'une MEGANE II 3P 1.5dCi 85ch Campus CMSF05 de mai 2008.

Nous avons eu un choc frontal léger (sans ouverture des airbags) qui a nécessité le remplacement du pare choc, de la grille de calandre, de la glissière pare choc et des optiques avant gauche et droit.

A la reprise de la voiture, il y avait le message "airbag à vérifier" et les warnings s'allumaient au démarrage de façon aléatoire.

Au passage à la valise, il est indiqué qu'il y a eu un choc sur la ceinture droite alors qu'il n'y avait pas de passager au moment du choc. Je sais bien que c'est de l'électronique mais est-ce possible ce type d'erreur ?

Nous ne voulons pas mettre en cause l'honnêteté de notre garagiste mais nous avons l'impression que les attaches ceintures ont été changés. Ils nous semblent plus courts qu'avant.

Maintenant le garage nous dit qu'il faut changer le PRETENSIONNEUR + BOITIER CONTROLE HABITACLE.

Cela vous parait-il logique?

Merci beaucoup de votre opinion.