Forum: La boutique de Megane-France.net

Topic: [CG] Ligne GrN OMP Megane Coupe 2.0L 16S

Subject: Re: [CG] Ligne GrN OMP Megane Coupe 2.0L 16Sè

PubliÃ© par: jef44

Contribution le : 06/02/2011 10:15:35

c'est l'angle de ton manchon qui n'est pas bon, ta gaine est beaucoup trop coudé en entrée de la boite a air