Forum: Présentation de vos Mégane Coupé et Cabriolet

Topic: [Coupé 2.0 Lazuli] teambooster18

Subject: Re: [Coupé 2.0 Lazuli] teambooster18

PubliÃ© par: teambooster18

Contribution le : 22/01/2018 17:59:23

rétro réparer, la commande était oxider. La lumière intérieur ce sont les 2 contacteur de portes HS et j'ai un nouveau souci le compteur fonctionne quand il a le temps ^^

J'ai nettoyer la prise mais cela n'a rien changer donc une pièce de plus a commander.

Heureusement que je ne l'es pas payer chère cette auto car elle commence a me couter des ronds grrr