Forum: Présentation de vos Mégane Coupé et Cabriolet

Topic: [Coupé 2.0 Lazuli] teambooster18

Subject: Re: [Coupé 2.0 Lazuli] teambooster18

PubliÃ© par: teambooster18

Contribution le : 24/01/2018 17:26:00

yes l'aiguille tombe a zéro de temps en temps. tu repart d'un stop il remarche lol

je sais bien de quoi viens le souci (capteur de vitesse) prévu que je le change. J'ai dans un premier temps nettoyer la prise mais sans résultat.