RÃ©alisation de feux arriÃ¨re Ã leds

CatÃ©gorie : Modifications ExtÃ¨rieur

PubliÃ© par Bgatz le 23/06/2008

Voici une mÃ©thode pour rÃ©aliser des feux arriÃ¨re a leds sur son coupÃ© ou cabriolet.

Cet article va monter comment modifier ses feux lexus en feux Ã leds.

MatÃ©riel nÃ©cessaire:

- 1 paire de lexus
- une plaque de plexi
- pistoler a cole
- fer a souder
- perceuse avec mÃ¨ches de 10 et de 5
- dremel
- gaine thermo environ 5 metre
- 60 leds rouge 7200mcd 5 mm (phare)
- 50 leds rouge 70000mcd 10 mm (frein)
- 50 leds blanche 140000mcd 10 mm (recule)
- 50 leds orange 45000mcd 10 mm (cligno)
- 10 leds rouge 45000 mcd 5 mm (anti brouillard)

toute les leds je l'ai est achetÃ©s sur ebay avec les resistances pour passer en 12 v je l'ai et toutes souder sur les bornes + (la longue) de mes leds.

DurÃ©e: ??
DifficultÃ©: 3/5

1) DÃ©montage des feux

tout d'abort metre les feux au four electrique a 80 degres pendant environ 30 minutes

!! Ceci est a faire sous surveillance et megane france ni mÃªme l'auteur de cet article ne pouras Ãªtre tenus comme responsable de toutes dÃ©gradations de votre four ou de vos feux !!



Ensuite decoler la vitre il ne faut pas forcer faire levier avec un tournevis et laisser venir tout doucement si vous forcer d'un coup ca casse
une fois la vitre enlevÃ© il faut enlever les caches ampoules c'est juste colÃ© par dedans il ne doit rester que ca



une fois le phare tout demonter il faut couper la partie qui depasse sur les phares



percer des trous dans les caches existant et creer un cache pour le trou qui mamque une foi percer et poncer les peindre
moi j'ai choisi couleur caisse sa ces a vous de voir
pour les trou 5 mm pour les led de 5 et 10 pour les led de 10



ensuite poser les led dans les suport que vous venez de realiser en metant les pates - toute au millieu des suport
souder les toute ensemble souder un fils noir au milieu du suport sur les patte des led
une fois que ca ces fait je tester toute les led avec une pile de 9 v pui apres etre sur qu'el marche toute je couler dans la colle chaude



il doit vous rester le + des led avec les resitance qui deppasent de la colle il faut metre un bout de gaine thermique et lessai depasser juste 1 cm en haut souder les ensembles et souder un fil de couleur dessu
moi j'avais fais un shema de mes lexus juste avant de demonter
apres plus qua remonter
et brancher

les freins + les recul



les phares





pour les glignos il y a le detecteur d'ampoules grillÃ© qui ma fais ch... pour le shinter j'ai branchÃ© une ampoule 21 watt
en parralelle sur les leds




je vous mets quelques photos vu d'ensemble
si vous avez des questions je suis a votre disposition















Merci a Bgatz pour la rÃ©alisation de cet article.
pour en discuter merci de le faire a cette url du forum
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... php?topic_id=4915&forum=5