



**Forum: La buvette**

**Topic: [coupé 1.4 ph2] début de la remise en forme**

**Subject: Re: [coupé 1.4 ph2] début de la remise en forme**

Publié par: Laurent140

Contribution le : 07/02/2017 15:43:52

Pièce réceptionnée, posée.

Et : ça n'a aucun intérêt.

L'agent renault me l'avait bien dit : la changer ne sert à rien, si l'eau s'infiltre c'est que la tôle du toit est tordue, par exemple parcequ'on a forcé avec l'antenne retournée vers l'avant. Et le truc dessous fait mal contact sur la tôle.

Il avait raison. Et une fois mon support déposé, on voit bien le point tordu.

Donc sur mon 1.4 16s il y a : Le support d'antenne sur le toit, la tole du toit, et juste dessous, à l'intérieur de l'habitacle, le cable d'antenne avec son joint intégré non remplaçable (ou bien alors, faut dépiauter tout le ciel de toit etc. pour avoir accès).

Ce que j'ai fait : nettoyage de la tôle sous le support d'antenne, siliconage important autour des 2 trous, siliconage autour des 2 trous par en dessous, et remontage.

Le silicone est invisible.

L'intérêt du nouveau support d'antenne : Noir c'est plus joli que gris usé

Demain il pleut, on verra bien