



**Forum: Modifications moteur et trains roulants**

**Topic: Swap d'injecteurs sur K4m E85**

**Subject: Re: Swap d'injecteurs sur K4m E85**

Publié par: Charles900

Contribution le : 17/08/2017 10:58:29

Bonjour!

Alors, mégane réparée finalement. J'en ai profité pour changer la sonde c'était une des pinoches du chauffage qui contactait mal et qui causait allumage voyant service (P0135 default O2 sensor heater). J'ai du SP95 là dans le réservoir, je vais en profiter pour mesurer les valeurs de lambda "standard" pour avoir une base de réglage.

Le boîtier n'étant finalement pas en tort, je le remonterai à la rentrée pour voir.