

**Forum: Moteur****Topic: Distribution et Embrayage 1,4 16v coupé Phase 2****Subject: Re: Distribution et Embrayage 1,4 16v coupé Phase 2**

Publié par: JF185

Contribution le : 29/10/2017 16:58:11

Bonjour,

En train de faire ma distrib, je m'apprête à remplacer ma pompe à eau, et j'ai la même question :

celle que j'ai achetée (de marque Bosch) est fournie avec un joint métallique, alors que la revue technique stipule qu'il n'y en a pas.

Celle que j'ai démontée était montée à la pâte, mais comportait une rainure qui n'est pas présente sur la nouvelle, par contre une rainure est présente sur le joint.

Puis-je faire le montage à la pâte sans risque de fuite malgré l'absence de rainure sur la pompe ?

