



**Forum: Moteur**

**Topic: Problème électronique mégane F5R740**

**Subject: Re: Problème électronique mégane F5R740**

Publié par: kevisham

Contribution le : 13/08/2018 20:51:19

Bonjour,

Il y a un problème au niveau du capteur de pression je pense car pour démarrer tu dois avoir 2,6V entre les bornes gauches et milieu (attache vers le bas)

Tu es sûr que tu te branches sur les bonnes bornes du capteur ?

Regarde la dessus sinon, <http://www.f5r.fr/home/czujnik-cisnienia> si tu connais pas. C'est une mine d'or pour trouver les pannes.

Sinon check tes injecteurs au multi. C'est noté sur le site aussi tu dois avoir 1.78Ohm (deux à deux haut gauche haut droit...)

Si tu veux voir si la pompe est hs tu met un peu d'huile dedans et tu démarre si le moteur tourne bien c'est ça (l'huile fera le joint pour atteindre la bonne pression).

Ton véhicule a combien de km ?

Cordialement

Kévin