



**Forum: Electricité**

**Topic: Plus de contact au tableau de bord**

**Subject: Re: Plus de contact au tableau de bord**

Publié par: Manu83

Contribution le : 28/08/2018 12:36:45

Petite question, bon ce n'est pas un UCH qui est sur ma mégane mais un UCBIC.

Ma question est: est ce qu'il faut ré-encoder l'UCBIC comme les UCH car sinon j'ai recherché un identique au miens ????

En plus, je ne suis pas sûr que mon problème vienne de là.

Est-ce que le bouton de coupure dans le moteur pourrait déconner ce qui ferait que je n'ai plus de contact au TDB.

Est-ce que je peux shunter ce bouton ?

SVP, un petit conseil !!!