



Forum: Electricité

Topic: Plus de contact au tableau de bord

Subject: Re: Plus de contact au tableau de bord

Publié par: jef44

Contribution le : 01/09/2018 07:50:28

salut, le capteur de choc empêche uniquement la pompe à essence de démarrer, pour ton boîtier habitacle de mémoire il est codé avec ta clé et ton calculateur. tu as vérifié l'ensemble de tes relais et fusibles?