



Forum: Moteur

Topic: [1.9dCi] Pas de ventilation moteur sauf avec la clim

Subject: Re: pas de ventilation moteur sauf avec la clim

Publié par: olokoft62

Contribution le : 22/07/2013 18:22:30

Bonsoir , oui c'est bien cette sonde la , par contre je vien de remarqué que le ventilo ne ce met pas en route meme avec la clim (elle ce met a faire du froid quand je roule..

Je ne pense pas que c'est le calorstat car je fait de la route et j'ai jamais u de soucie sauf maintenant en roulant pratiquement sur place...

la sonde peux elle empêché de metre le ventilo e, route meme avec la clim ? merci

Je vien de tésé la sonde apres avoir coupé le moteur elle a une resistance de 270 homs sur la rta il est écrit que elle doit avoir une resistance entre 300 et 450 homs a 80 degrés , c'est donc elle la coupable ?