



Forum: Moteur

Topic: [1.9dCi] Pas de ventilation moteur sauf avec la clim

Subject: Re: pas de ventilation moteur sauf avec la clim

Publié par: stef5457

Contribution le : 23/07/2013 05:35:16

Si en roulant elle chauffe pas (l'aiguille doit être au milieu), c'est pas la sonde d'indication de température ni le calorstat.

Je connais pas ce moteur, mais la sonde de déclenchement du ventilateur se trouve soit en bas à gauche du radiateur soit sur le boîtier calorstat.

Faut un essai en mettant un fil en reliant les 2 fils dans la connectique de la sonde (résistance = 0) et donc le ventilateur doit se mettre en route. Si oui, alors sonde à changer, si non, faut tester le ventilateur en lui mettant du 12v directement.