



Forum: Tuning intérieur

Topic: Modification compteur 2116

Subject: Re: Modification compteur 2116

Publié par: Ludow-F7R

Contribution le : 02/01/2014 09:40:59

Retirer le connecteur du capteur de pression d'huile (indicateur au tableau de bord) qui se situe à côté du capteur de vitesse du véhicule.

CONTROLE

- ralenti 155 ohm

- à 3000 tr/min. 45 ohm

à 3000tr, ou l'aiguille se situe ?