



Forum: La buvette

Topic: [coupé 1.4 ph2] début de la remise en forme

Subject: Re: [coupé 1.4 ph2] début de la remise en forme

Publié par: Laurent140

Contribution le : 01/02/2017 19:28:16

Arrgl le mécano m'a appelé : le galet tendeur de courroie d'accessoires grogne, et le support moteur droit est HS (trouvé coupé en 2 lors du démontage pour faire la distri)

Pff ...

Bilan il la garde 24h de plus, le temps de recevoir les pièces.

Bon au moins, on aura fait le tour de pas mal de choses dès le début !