



Forum: Moteur

Topic: [1.4 ph2] Capteur PMH connecteur non compatible

Subject: Re: [1.4 ph2] Capteur PMH connecteur non compatible

Publié par: Laurent140

Contribution le : 10/07/2017 09:15:10

ok donc je vais lui acheter le truc "modification du faisceau" et changer mon bout de faisceau aussi alors...

Après souder etc. ça ne me fait pas peur, mais je trouve ça totalement dégueulasse comme façon de faire...