



Forum: Moteur

Topic: 1.9 dti Perte de puissance, voyant défaillance électronique

Subject: Re: 1.9 dti Perte de puissance, voyant défaillance électronique

Publié par: moitib

Contribution le : 03/04/2018 15:59:02

bonjour

Et le remplacement pur et simple du débitmètre? Un nettoyage semble avoir fait du mieux.

Tu l'as nettoyé comment?

Il y a un potentiomètre à la pédale? à nettoyer aussi.

J'y crois pas trop, mais regarder aussi au niveau de la sonde de température calculateur et le capteur PMH