

Changement du capteur de vitesse (PH1 et Ph2)

Cat gorie : int rieur et electricit 

Publi  par [Simandres](#) le 23/06/2008

Changement du capteur de vitesse (PH1 et Ph2)

Simandres vous presente ci dessous comment proc der au changement de votre capteur de vitesse situ e sur l'arri re de votre boite de vitesses.

cet article vous pr sente la proc dure sur une 1.6e mais l'article est valable pour toutes les boites JB et JC.

Mat riel n cessaire:

- Rien de particulier

Difficult  : 1/5

Prix : ??


Temps : 25min

Etape 1: D montage

Voila, si l'aiguille de votre compteur de vitesse devient folle, c'est qu'il est temps de changer le capteur de vitesse!

Donc pour commencer, il faut trouver se fameux capteur, il se trouve sur le diff rentiel.

Voila le moteur, suivez la fl che, et bien en bas!!



Il est bien caché, on peut suivre les fils qui y vont..
Suivez toujours la flèche!



Et voila enfin le capteur!!

Un petit connecteur sur le dessus!

Donc pour bien commencer, on le d  branche, le connecteur a un sens, il a un cot   arrondie!



Et maintenant la partie la plus dure, enlever la goupille,
personnellement, j'ai taper dessus avec un petit marteau!
C'est la tige indiqu  e par la fl  che!



Et voila, maintenant, il suffit de tirer le capteur vers le haut, et on obtient Å§a!



Après, un petit passage chez renault, où on récupère la nouvelle pièce.
Référence: 77 00 418 919 (pour mon 1.6e)

Et voila un beau capteur tout neuf:



Donc on peut s'apercevoir que les 2 capteurs sont différents, c'est normal, renault a modifier celui-ci car maintenant, il n'y a plus besoin de la goupille!

Donc voila, il ne reste plus qu'a tout remonter (avec le nouveau bien sur) et a apprécier a nouveau un compteur qui fonctionne!

Bonne réparation a tous!

Merci a Simandres pour ce photo-reportage et pour réagir a ce tuto, merci de le faire [ici](#)