Forum: Carrosserie

Topic: Rouille ::(

Subject: Re: Rouille ::(

PubliÃ© par: DanyChoc

Contribution le : 17/06/2015 13:23:19

Alors c'est pas du tout un trou d'évacuation lol

C'est juste un trou d'accès de fabrication certainement...
Normalement il y a un bouchon dessus recouvert avec l'anti gravillonage comme tu as vu sur l'autre côté ... Donc de l'intérieur de l'aile tu n'y auras pas accès, car c'est le bas de caisse et non l'aile...

Il te faut trouver de la cire à corps creux à injecter dans ton bas de caisse, et refermer avec un bouchon et remettre de l'anti gravillon par dessus ... Mais la tu n'auras aucun accès par l'intérieur !