



Forum: Intérieur

Topic: vitres electriques avant coté conducteur.

Subject: vitres electriques avant coté conducteur.

Publié par: skydrones

Contribution le : 02/09/2017 14:42:21

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous, car actuellement j'ai des tracas avec le système de vitre Electrique cote conducteur.

Mon véhicule; Megane1 phase2 cc 1.6 essence, edition Karman

Je m'explique:

Le mécanisme descend tres bien et remonte tres bien jusqu'à arriver à 95% de la montée. Durant les derniers pourcents, j'ai le mecanisme qui craque, de grosses vibrations et un sentiment que tout va exploser... la vitre claque lorsqu'elle arrive en butée, et redescend de 0.5 à 1 cm)
Le cycle de redescente se passe sans problème....

Avez vous une idée du problème ? Avez vous déjà rencontrer ce soucis ?

j'ai 2 videos de 15 mega (est il possible de les uploader ?)

Bon wend à tous

Atoutpix31/skydrones